通信用デバイス(FBAR/SAW)

■使用上の注意

1. 貯蔵・保管 ◆貯蔵・保管 1. 包装材や外部電極のはんだ付け性を損なわないため、保管場所の温度、湿度の管理は十分に行い、特に湿度については、できるだ け低くなるようにして下さい。 注意点 製品は、周囲温度-5~+40℃、湿度 40%~85%RH で保管できますが、周囲温度 30℃以下を推奨致します。また、良好な条件で 保管頂きましても時間の経過とともにはんだ付け性は劣化してきますので、弊社出荷 1 年以内に御使用下さいますようお願い致し ます。 包装材は大気中に塩素や硫黄などの有害ガスのないところへ保管するようにして下さい。 ◆貯蔵・保管

管理ポイント

- 1. 高温高湿環境下では端子電極の酸化によるはんだ付け性の低下や、テーピング、及びパッケージングなどの性能劣化が加速される場 合がありますので、極力 1 年以内に使用して下さい。なお、期間が過ぎたものは、はんだ付け性を確認の上、使用して下さい。
- 仕様の詳細については、別に用意してありますので、弊社の営業所までお問い合わせください。 なお、ここに記載された規格値は、改良のために予告なく変更されることがあります。 従って、納入仕様書等を十分ご確認の上、ご使用の程お願い申し上げます。